



Reg. nº Salida: 1245

Fecha: 3 / 05 / 05

Fecha: 03 de mayo de 2005

Dirigido a: D. José Manuel Gisbert Blanquer, Vicerrector de los Campus.

De: José A. Marzal Sorolla, Coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPV.

Asunto: Deficiencias Seguridad en zonas de paso transeúntes UPV, Campus de Vera.

Mediante la presente le hago traslado de un conjunto de deficiencias detectadas y puestas de manifiesto por Delegado de Prevención de una de las Secciones Sindicales de la UPV.

Todas ellas están relacionadas con aspectos básicos de seguridad en el tránsito de peatones, dentro y en las proximidades inmediatas del Campus, y han sido confirmadas por personal del Servicio de Prevención de la UPV:



- Deficiencia - 1: Durante las primeras horas de la mañana, se produce una entrada "ilegal" (desde el punto de vista del ordenamiento legal relacionado con el tráfico rodado) al Campus de Vera, concretamente de automóviles, que dirigiéndose a aparcar el en parking pegado a ETSI Telecomunicaciones, invaden la acera destinada al uso de peatones, circulando en esta acera en sentido inverso al del carril de circulación de la Avenida de los Naranjos.
- Deficiencia -2: Durante la jornada habitual, se produce cotidianamente circulación de ciclomotores/motocicletas conducidas a velocidades "preocupantes" en el interior del Campus de Vera, principalmente por alumnos, con el evidente riesgo de atropellamiento para viandantes que ello conlleva.
- Deficiencia -3: La zona de paso de transeúntes situada entre el Pabellón de Deportes y la Piscina no es adecuada en la configuración actual: los

peatones tienden a circular entre las barreras que limitan la entrada y salida del parking bajo el pabellón de deportes, asimismo se tiende alternativamente a circular (peatón) rodeando las barreras por una zona con tierra al descubierto, que en días de lluvia, parece ser ha producido ya más de una caída. Aparte está la marcada "inaccesibilidad" para discapacitados en este punto.

- Deficiencia -4: Es imposible cruzar desde el Gabinete Médico hacia el edificio 4G, pues la zona de paso que atraviesa la superficie "ajardinada", zona de paso que está destinada a peatones, se encuentra permanentemente ocupada por vehículos. De nuevo resulta en una condición de sorteo de obstáculos no apropiada para un peatón, donde también se ha producido ocasionalmente alguna caída, donde es extremadamente complicado de atravesar los días lluviosos (barro por todas partes) y también resulta absolutamente imposible el desplazamiento para un discapacitado de su función motriz.

Lo cual pongo en su conocimiento para su información y aproximación a las medidas correctoras que estime pertinente adoptar.

Atentamente,



José A. Marzá Sorolla,
Coordinador del SPRL – UPV.